



**Réunion de quartier secteur G – Hameaux de CHAPEZE,  
PREMINS, MOULIN VIEUX et TERRES JOLIES**

**Jeudi 30 mai 2024 – 19H30**

Points abordés :

QUESTION	REPONSE
<i>Remerciements – prise en compte des remontées des riverains suite aux travaux d'aménagements sur le secteur de Terres Jolies</i>	
Problème vitesse excessive sur le chemin du Cachet - Intersection route de Ruy et Chemin du Cachet, projet aménagement carrefour ?	Prévoir l'installation du radar pédagogique pour analyser le trafic, les vitesses sur la voirie sur ce secteur. Diagnostic / Etudes pour améliorer le carrefour cité. Dossier en charge par la commission voiries
Sur la RD 143, des priorités à droite ont été remplacées par des STOP accélérant ainsi la vitesse sur l'axe, difficulté à sortir et s'engager en venant des routes perpendiculaires. Possibilité de limiter la vitesse à 70Km/h ?	Ces modifications ont été réalisées sur le secteur de St Chef. Sur St Savin, les axes perpendiculaires à la RD 143, les carrefours à priorité ont été maintenus. Concernant la vitesse autorisée – sujet à évoquer avec le Département.
Entretien du secteur <i>Le Vieux chemin</i> à améliorer, les buissons ne sont pas entretenus, le passage des équipes techniques n'est pas régulier	Ce chemin est étroit et permet un accès limité aux opérations d'élagage. Ce chemin est inscrit dans le plan de charge des équipes. Rappel de l'obligation des propriétaires à entretenir et élaguer les haies privées.
Le Vieux chemin présente des trous sur la chaussée et des problématiques de ruissellement lors d'orages.	Prévoir ce secteur pour l'entretien de chaussée (dossier en charge par la commission voirie). Il pourra être programmé dans la prochaine campagne (Point à Temps) réalisée par CAPI. Pour les problèmes de ruissellement prévoir un RDV sur place pour identifier les actions correctives
Une plaque de glace l'hiver est présente sur la route de Moulin Vieux, sur le secteur de Montcarra	Traiter la cause et la provenance de cet eau sur la chaussée pour limiter/éviter toute situation à risque en hiver, ainsi que la détérioration de la chaussée. Dossier en charge par la commission voiries.

QUESTION	REPOSE
	(Se rapprocher également de la commune de Montcarra)
Est-il possible de développer de nouveaux points d'apports volontaires des déchets (PAV - Bacs SMND) ?	Le SMND est favorable. Il serait intéressant de connaître les lieux envisagés afin de donner une suite à ce projet. Dossier en charge par la commission environnement - développement durable
Sur le secteur de Moulin Vieux, dernièrement problème sur la ligne téléphonique	Il s'agissait d'un problème avec un opérateur. Le problème a été réglé.
Sur le four de la Chanas, vers le lac Clair, problème d'évacuation des eaux pluviales	A voir avec les services techniques pour traiter le problème